УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»
_____ /Ж.Н. Ананьева/
«29» октября 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Холм-Жирковский Дом творчества детей и юношества»

Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области

(паспорт сформирован по форме Приложения № 1 к Методическим рекомендациям, утв. совместным приказом Минспорта России № 787, Минтруда России № 791, Минпромторга России № 4260 от 08.11.2023)

Номер паспорта: 9

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ» (учреждение дополнительного образования детей).

1.2. Адрес объекта: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1.

1.3. Сведения о размещении объекта: часть двухквартирного одноэтажного здания, 1 этаж, площадь 160,1 кв. м; прилегающий земельный участок — есть, 976 кв. м.

1.4. Год постройки здания: не установлен; последнего капитального ремонта — не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — нет; капитального — нет.

1.6. Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холм-Жирковский Дом творчества детей и юношества» Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области

1.7. Юридический адрес организации: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

1.8. Основание для пользования объектом: собственность.

1.9. Форма собственности: муниципальная .

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области

1.12. Адрес вышестоящей организации: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительных общеобразовательных услуг (дополнительное образование детей).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (без применения пандуса); с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 58 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — не предусмотрено.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»
_____ /Ж.Н. Ананьева/
«29» октября 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Холм-Жирковский Дом творчества детей и юношества»

Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области

(паспорт сформирован по форме Приложения № 1 к Методическим рекомендациям, утв. совместным приказом Минспорта России № 787, Минтруда России № 791, Минпромторга России № 4260 от 08.11.2023)

Номер паспорта: 9

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ» (учреждение дополнительного образования детей).

1.2. Адрес объекта: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1.

1.3. Сведения о размещении объекта: часть двухквартирного одноэтажного здания, 1 этаж, площадь 160,1 кв. м; прилегающий земельный участок — есть, 976 кв. м.

1.4. Год постройки здания: не установлен; последнего капитального ремонта — не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — нет; капитального — нет.

1.6. Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холм-Жирковский Дом творчества детей и юношества» Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области.

1.7. Юридический адрес организации: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1.

1.8. Основание для пользования объектом: собственность.

1.9. Форма собственности: муниципальная .

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительных общеобразовательных услуг (дополнительное образование детей).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (без применения пандуса); с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 58 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — не предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: см. пункты 3.2.1–3.2.6.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: спуск с возвышенности; обустройство для инвалидов на кресле-коляске — нет.

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И (К, О)
4	с нарушениями зрения	ДЧ-И (С)
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И (Г)

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И (К, О)
4	с нарушениями зрения	ДЧ-И (С)
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И (Г)
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И (У)

** Указывается один из вариантов: «А» — доступность всех зон и помещений — универсальная; «Б» — доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» — доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» — доступность не организована.*

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8	Все зоны и участки	ДЧ-И

*** Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (Категории: К — передвигающиеся на креслах-колясках; О — с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С — с нарушениями зрения; Г — с нарушениями слуха; У — с нарушениями умственного развития.); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно.

4. Управленческое решение

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделить парковочное место для инвалидов со знаками; обустроить бордюрные пандусы на путях движения — текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Устроить пандус (или подъёмную платформу) с поручнями в двух уровнях у входной лестницы; контрастная маркировка первой/последней ступени — подготовка ПСД, текущий/капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания	Тактильные и контрастные указатели, поручни на путях движения — текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания	Не нуждается (кабинетная форма обслуживания, одноэтажное здание) [уточнить по результатам обследования]
5	Санитарно-гигиенические помещения	Адаптировать один санузел: расширить дверной проём, установить поручни, свободное пространство для разворота кресла-коляски — подготовка ПСД, текущий ремонт
6	Система информации и связи	Тактильные таблички со шрифтом Брайля, дублирование визуальной информации звуковой, контрастная маркировка — текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обустроить бордюрные пандусы и тактильную разметку пешеходного пути — текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Комплексное обустройство по СП 59.13330 — в рамках плана мероприятий

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг - дорожная карта от 29.10.2026.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): ДЧ-В — доступно частично всем; оценка результата исполнения плана — удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения: требуется согласование на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН [уточнить наименование комиссии]

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: *нет*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта № 9 от «26» октября 2026 г. (новое обследование; данные обследования 24.05.2018 использованы как исходные — актуализировать комиссией).

2. Приложений к акту обследования № 1–№ 6 (результаты обследования по зонам).

3. Поэтажных планов, плана БТИ.

4. Решения комиссии от «29» октября 2026 г.

АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ

Наименование объекта: МБУДО «Холм-Жирковский Дом творчества детей и юношества».

Адрес: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1.

Сфера деятельности: образование (дополнительное образование детей).

Форма оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения: дети; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в т.ч. на креслах-колясках), зрения, слуха, умственного развития.

Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания): ДЧ-И — доступно частично избирательно; для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, — ВНД (доступность не организована, требуется альтернативная форма обслуживания).

Краткая оценка доступности зон

№ п/п	Зона	Состояние доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8	Все зоны и участки	ДЧ-И

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: адаптированный транспорт не предусмотрен; расстояние от остановки — 100 м, время движения пешком — 3 минуты; выделенный пешеходный путь отсутствует; перекрёстки нерегулируемые; информация на пути следования — визуальная; перепад высот на пути (спуск с возвышенности) не обустроен для инвалидов на кресле-коляске.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»
_____ /Ж.Н. Ананьева/
«29» октября 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

пгт. Холм-Жирковский *«29» октября 2026 г.*

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования детей (МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»).

1.2. Адрес объекта: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1.

1.3. Сведения о размещении: отдельно стоящее здание, 1 этаж, 160,1 кв. м; прилегающий земельный участок — есть, 815,9 кв. м.

1.4. Год постройки здания: не установлен; капитальный ремонт не проводился.

1.5. Плановые ремонтные работы: текущего — нет; капитального — нет.

1.6. Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холм-Жирковский Дом творчества детей и юношества» Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области**.**

1.7. Юридический адрес организации: 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительное образование детей: предоставление дополнительных общеобразовательных услуг на объекте. Категории обслуживаемых: дети, в том числе инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в т.ч. на креслах-колясках), зрения, слуха, умственного развития. Плановая мощность — 58 детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1–3.2. Путь следования к объекту

Адаптированный пассажирский транспорт: не предусмотрен.

Расстояние от остановки транспорта: примерно 100 м; время движения пешком — 3 мин

Выделенный пешеходный путь: нет.

Перекрёстки: нерегулируемые.

Информация на пути следования: визуальная.

Перепады высоты: есть (спуск с возвышенности); обустройство для инвалидов на коляске — нет.

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И (К, О)
4	с нарушениями зрения	ДЧ-И (С)
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И (Г)
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И (У)

** Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».*

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8	Все зоны и участки	ДЧ-И

*** Указывается: ДП-В; ДП-И (К, О, С, Г, У); ДЧ-В; ДЧ-И (К, О, С, Г, У); ДУ; ВНД — временно недоступно.*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделить парковочное место для инвалидов со знаками; обустроить бордюрные пандусы на путях движения — текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Устроить пандус (или подъёмную платформу) с поручнями в двух уровнях у входной лестницы; контрастная маркировка первой/последней ступени — подготовка ПСД, текущий/капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания	Тактильные и контрастные указатели, поручни на путях движения — текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания	Не нуждается (кабинетная форма обслуживания, одноэтажное здание) [уточнить по результатам обследования]
5	Санитарно-гигиенические помещения	Адаптировать один санузел: расширить дверной проём, установить поручни, свободное пространство для разворота кресла-коляски — подготовка ПСД, текущий ремонт
6	Система информации и связи	Тактильные таблички со шрифтом Брайля, дублирование визуальной информации звуковой, контрастная маркировка — текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обустроить бордюрные пандусы и тактильную разметку пешеходного пути —

		текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Комплексное обустройство по СП 59.13330 — в рамках плана мероприятий

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

4.4. Для принятия решения требуется (нужное подчеркнуть):

- согласование на комиссии (наименование комиссии — указать);
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников — указать);
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- согласование с общественными организациями инвалидов;

5. Особые отметки

Приложения — результаты обследования:

Наименование	Объём
1. Территории, прилегающей к объекту	на ___ листах
2. Входа (входов) в здание	на ___ листах
3. Путей движения в здании	на ___ листах
4. Зоны целевого назначения объекта	на ___ листах
5. Санитарно-гигиенических помещений	на ___ листах
6. Системы информации (и связи) на объекте	на ___ листах
7. Поэтажные планы, план БТИ	на ___ листах

Руководитель рабочей группы, директор МБУДО «Холм-Жирковский районный ДТДЮ» Ананьева Ж.Н. _____

Члены рабочей группы:

методист — Шилина А.В. _____

педагог дополнительного образования — Гераськина А.А. _____

Приложение 1 к акту обследования — Территория, прилегающая к зданию (участок)

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»

Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента / наличие (есть/нет)
1	Вход (входы) на территорию — есть
2	Путь (пути) движения на территории — есть
3	Лестница (наружная) — есть
4	Пандус (наружный) — нет
5	Автостоянка и парковка (в т.ч. для инвалидов) — нет

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	Выделить парковочное место для инвалидов; обустроить бордюрные пандусы — текущий ремонт [уточнить комиссией]

<> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно; ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно; ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

*<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

Приложение 2 к акту обследования — Вход (входы) в здание

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»

Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента / наличие (есть/нет)
1	Лестница (наружная) — есть
2	Пандус (наружный) — нет
3	Входная площадка (перед дверью) — есть
4	Дверь (входная) — есть
5	Тамбур — есть

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
Вход в здание	ДЧ-И (О, К)	Устроить пандус (или подъёмную платформу) с поручнями в двух уровнях; контрастная маркировка ступеней — подготовка ПСД, текущий/капитальный ремонт [уточнить комиссией]

<> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно; ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно; ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

*<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

Приложение 3 к акту обследования — Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»

Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента / наличие (есть/нет)
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания) — есть
2	Лестница (внутри здания) — нет
3	Пандус (внутри здания) — нет
4	Лифт пассажирский (или подъёмник) — нет
5	Дверь — есть
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) — есть

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Тактильные и контрастные указатели, поручни на путях движения — текущий ремонт [уточнить комиссией]

<> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно; ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно; ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

*<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

Приложение 4 к акту обследования — Зона целевого назначения здания

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»

Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента / наличие (есть/нет)
1	Кабинетная форма обслуживания — есть
2	Зальная форма обслуживания — нет
3	Прилавочная форма обслуживания — нет
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту — нет
5	Кабина индивидуального обслуживания — нет
6	Жилые помещения — нет

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	Не нуждается [уточнить комиссией]

<> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно; ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно; ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

*<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

Приложение 5 к акту обследования — Санитарно-гигиенические помещения

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»

Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента / наличие (есть/нет)
1	Туалетная комната — есть
2	Душевая/ванная комната — есть
3	Бытовая комната (гардеробная) — есть

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	Адаптировать один санузел: расширить дверной проём, установить поручни, обеспечить пространство для разворота кресла-коляски — подготовка ПСД, текущий ремонт [уточнить комиссией]

<> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно; ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно; ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

*<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*

Приложение 6 к акту обследования — Система информации и связи на объекте

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»

Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый, д. 2а/1

(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента / наличие (есть/нет)
1	Визуальные средства — есть
2	Акустические средства — нет
3	Тактильные средства — нет

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ	Тактильные таблички со шрифтом Брайля, дублирование визуальной информации звуковой, контрастная маркировка — текущий ремонт [уточнить комиссией]

<> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно; ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно; ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.*

*<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.*